

## **R5 TDI Krümmer gerissen :-)**

**Beitrag von „jmalter“ vom 4. August 2015 um 14:21**

Heute in meiner Werkstatt gewesen. Fehler haben wir gefunden. Es ist der Anschlußflansch vom Krümmer zum AGR.

Laut VW gibt es das Teil nur komplett als Krümmer. Es ist ein kleiner Riss in dem Flansch. Am Donnerstag wird es von meiner Werkstatt geschweißt. Ich werde berichten.

Grüße

Jörg