

# RNS510 bootet ständig neu

**Beitrag von „JuMueller“ vom 7. August 2015 um 03:46**

Habe bei meinem Touareg Bj 04/2008 die gleichen Probleme. Alle Set-Up Versuche mit den angegebenen Tastenkombinationen erfolglos. Bei der 4'er Kombi (Tone, Setup, Auswurf + Info) erscheint eine rote Anzeige am untern Bildschirm rand "Please insert SWL-CD". Keine Ahnung was das ist? Habe vorher im thread gelesen das ev Firmware 1200 hilft. Um festzustellen welcher Stand vorhanden ist habe ich wie beschrieben die Setup Taste länger gedrückt, allerdings kam bei mir kein Menü oder sonst irgendetwas, das System hat wieder neu gebootet bzw ist wieder im "Welcome Volkswagen" hängen geblieben. Brauche dringend Hilfe, wollen in Urlaub nach Kroatien und ohne NAVI wäre krass.

Bitte dringend um Hilfe !!! Humvee scheint ja der absolute Spezialist zu sein, wäre super wenn Du auch mir helfen könntest.

Gruß