

Audio-Anschluss in Mittelkonsole

Beitrag von „LotharF“ vom 16. August 2015 um 22:52

Der Audio-Anschluss (Buchse für Klinkenstecker) der am AUX-Eingang des Navis (RNS2) anliegen soll, funktionierte nicht und beim Ausbau des Ablagekasten stellte ich fest, dass der Stecker an der Rückseite der Buchsenplatine nicht eingesteckt war und sich auch nicht einstecken ließ, weil das Kabel zu kurz war, evtl. irgendwo eingeklemmt. Ich würde mir ein "Verlängerungskabel" basteln, wenn ich die entsprechende Buchse und den Stecker besorgen könnte. Wie bekomme ich die Teilenummer raus oder noch besser, wo bekomme ich solche Buchsen und Stecker, falls es sich um Standardteile handeln sollte?