

# **Sporadisches Knacken aus dem Bereich des Navigationssystems**

**Beitrag von „Forscher“ vom 18. August 2015 um 23:05**

Fehlercodes 524 bis 526 Stellantrieb indirekte Frischluftklappe rechts Signal fehlerhaft und mechanischer Fehler.

Über den Aufwand des Ersatzes der Klappe werde ich berichten.

Viele Grüße.

Jörg