

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „Klawi“ vom 23. August 2015 um 17:34

Hallo Leute,

bei meinem T1 BJ 2007, 150.000km gelaufen tritt seit neuestem das Phänomen auf das beim Schalten unter Last vom 5 in den 6 Gang ein hartes Schlagen auftritt.

Getriebekennbuchstabe JXX.

Nach dem Besuch beim Freundlichen wurde folgende Diagnose gestellt:

Irgendein Kabelbaum am Getriebe ist mangelhaft abgedichtet und Getriebeöl verschmiert die Kontakte.

Fazit: Neuer Kabelbaum soll eingebaut werden und Steckverbinder müssen gesäubert werden.
Kosten 1500€

Es gibt wohl eine TPI dazu: Nr. 20 22 46/4

Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur? Oder kann mir evt. sogar die TPI dazu zukommen lassen.

Ist das Schlagen danach behoben? Erfahrungen und Meinungen höchst willkommen.

Ansonsten überlege ich die Kiste zu verkaufen - Man liest ja so einige Horrorgeschichten dazu....

VG

Klawi