

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „Harald P.“ vom 2. September 2015 um 19:31

Guten Abend zusammen,

kurzer Zwischenbericht: Das Update für den SA wurde eingespielt. Kein Erfolg. Der:) will noch mal Rücksprache mit den Kollegen auf der anderen Kanalseite halten.

Noch ist er der Meinung das es kein Defekt ist. Er besorgt nochmals eine andere Software.

Frage an die Gemeinde: Ist es möglich, dass eine Sensorblockierung von einem nachlackiertem Stossfänger kommen kann?

Gruss

Harald