

Ledersitze mit Sitzheizung nachrüsten anstelle der Stoffsitze ohne Sitzheizung

Beitrag von „2001Coupe“ vom 4. September 2015 um 08:47

Hallo,

ich habe jetzt das Klimabedienteil (ohne Sitzheizung) gegen ein Bedienteil mit Sitzheizung ausgetauscht. Leider zeigt das neue Bedienteil nur "OFF" an und die "Max" Taste oben links funktioniert.

Kann mir jemand sagen ob ich mit VCDS etwas umprogrammieren muss damit mein Wagen das neue Bedienteil erkennt???