

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Wutzi05“ vom 5. September 2015 um 10:52

Hallo zusammen,

ich bin bald neu Touaregfahrer habe hier schon fleißig gestöbert. Das FW Update habe ich schon und würde mich sehr über den Bug Fix zum RFK Problem freuen 😊👍

LG aus Rhede

Peter

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,

es gibt gute Neuigkeiten,

nach 2 monatiger Testphase kann ich nun die Lösung für das RFK Problem beim RNS 510 mit den Firmwareversionen ab 3xxx - 5238 anbieten.

Hierzu gibt es einen Fix speziell für den Touareg.

Grund dafür war, das ab FW 3xxx der RFK-Contoller nicht mehr für den Touareg unterstützt wurde.

Dieser Fix wird ganz einfach nach der Installation der FW3xxx - FW5238 installiert.

Die Datei beruht auf einer älteren FW und installiert nur den zuständigen Part für die RFK.

Also dieses Datei-Image genauso auf CD oder DVD brennen und installieren wie ein normales FW-Update.

Fix-Installation dauert max. 5 Minuten

Eure FW3xxx bis 5238 bleibt weiterhin mit allen Funktionen bestehen.

Alles anzeigen