

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „ankaalra“ vom 8. September 2015 um 15:13

Habe ebenfalls das Problem mit meiner RFK nach dem Update auf 5238.

Touareg 7L6 Bj 2008.

Wo finde ich denn den besagten Fix, bzw kann ihn mir jemand zur Verfügung stellen.

Danke !!