

Endlich ein "Neuer"!

Beitrag von „Pike-Ass“ vom 18. September 2015 um 17:34

[Zitat von rebell](#)

Oder läuft das Wasser nur beim Öffnen der Klappe hinein?
Das wäre ein bekannter Konstruktionsfehler...

Ich meine es läuft allgemein während der Fahrt etwas rein aber beim öffnen zusätzlich noch mehr
der dämpfer ist auch nicht mehr so gut weiß nicht ob das was damit zutun haben könnte

[Zitat von rhdT](#)

Prüft mal den Bereich um die Heckklappenscharniere, da sind Plastikverkleidungen/Blenden drumherrum. Abhebeln und penibel sauber machen. Die Abflüsse sind gerne zu und dann läuft es rein.

Mein Mann meinte das auch auf der Betroffenen Seite mehr Wasser darin steht also wenn man dort reinfasst wo die scharniere sind. Haben aber auch schon den Tipp bekommen das er mal die schrauben von den gummis der dachreling nachziehen soll.

Danke für eure Tipps 😊