


Lenkradabnutzung nach 4 Wochen (1400Km) wie nach einer Fahrzeit von 250000Km !!!!

Beitrag von „curio“ vom 23. September 2015 um 09:04

[Zitat von BUDDY 12](#)

So, wer jetzt zweifelt wird eines besseren belehrt. VW Werk!! sagt normale abnutzung!! [IMG 6255.jpg](#). Wie gesagt nach bereits 1400km sieht das so aus. ich bin kein Handwerker und habe auch nix mit Öl oder Farbe zu tun. Außendienst und immer sauber gekleidet und Geduscht  img alt: found or type unknown

Schön ist das absolut nicht.

Läge es an den Händen, sollte es aber doch halbwegs gleichmäßig auf beiden Seiten sein. Ist aber nur links auf der Vorderseite und zumindest nach dem Foto ziemlich exakt auf der vorderen Kante der Rundung. sollte bei Handabnutzung auch eher gleichmäßig drumherum sein.

Das sieht eher so aus als ob da etwas scharfkantiges oder raues die vordere Kante langgeschabt ist. Hätte dann vermutlich aber auch vermutlich irgendwie den Pralltopf betreffen müssen.

Vielleicht war das schon vorher in der Fertigung so und ist dann günstig instandbesetzt worden (...auch ILeder kann man "lackieren"), was dann aber nutzungsbedingt nicht lange hält. Vielleicht fragst Du mal eine Lederspezialisten aus dem Bereich der Oldtimerinstandsetzung, die kennen allerhand Schadensbilder

Auf jeden Fall ein unangenehmes und schwierig zu lösendes Problem

Viel Erfolg

Achim