


Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „Hans_Dampf“ vom 29. September 2015 um 14:53

Auf Normal und Sport senkt er sich ca. 25mmzumindest laut Bordbuch sollen es 25mm sein.
Er geht halt in die Knie.  big grin: found or type unknown

Gruß