

Dröhngeräusch bei 3.000 U/min

Beitrag von „IT-CS“ vom 5. Februar 2005 um 16:36

[powertools](#),

willkommen im Club der Dröhner 😊

also, laut meinem 😊 ist VW das Problem bereits bekannt und versucht es zu lösen. Mich wundert das dein 😊 davon keine Kenntnis hat. Ich warte jetzt schon 1. Monat auf die Lösung von WOB 🚗 .

Gruß, Jörg