

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „coala“ vom 24. Oktober 2015 um 09:55

Zitat von Goka

[...] Nach meiner Erfahrung liegen die Scheibenwischer so niedrig auf der Windschutzscheibe auf, dass sie von der Innenraumheizung ab ca. minus 10°Celsius nicht genügend gewärmt werden. [...] Als Verbesserung wären in solchen Situationen ein paar Heizleiter in der Scheibe im Bereich der Grundstellung der Wischerblätter wünschenswert, die ich einschalten kann bzw. die sich automatisch einschalten. [...]

Servus Volker,

das hat aerodynamische Gründe, dient so ganz nebenbei auch dem Fußgängerschutz im Falle eines Unfalls, verhindert in der Waschstraße das Erfassen der Wischerarme durch die Bürsten und ist auch bei anderen modernen Fahrzeugen so. Die Wahrscheinlichkeit das VW das ändert ist deshalb gleich Null, ebenso wie - aus Kostengründen - die serienmäßige Einführung einer "Mini-Frontscheibenheizung" nur für die Scheibenwischer. Es gibt ja bereits die beheizte Frontscheibe als Option zu bestellen, ebenso funktioniert die von Darragh beschriebene Wartungsposition auch beim 7 P.

Grüße
Robert