

Keine Gasannahme bei Geländefahrt?

Beitrag von „Momo7“ vom 6. Februar 2005 um 13:45

An das ESP habe ich dann später (zu spät) auch gedacht. Ich konnte aber keine Warnleuchte ESP aufleuchten sehen. Deshalb kann ich das nicht verstehen. 🤔

Auch hätte dann doch ein Rad durchgedreht. Konnte ich aber nicht feststellen.

Aber eine Wurzel war vom linken Vorderrad abgescheuert. Eventuell doch ein durchdrehendes Vorderrad? Wenn´s das gewesen wäre, dann ok.

Heute Abend muss ich mir nochmals die Anleitung durchlesen. 😊

Wie gerne wäre ich beim 1. Treffen dabei gewesen. Aber leider war es mir terminlich nicht möglich und die nächsten Gelegenheiten sind bei mir auch schon geschäftliche Termine drin.



Momo