

Müdigkeitserkennung

Beitrag von „markustoe“ vom 3. November 2015 um 13:00

Hallo Gemeinde

in meinem Dicken ist folgender Fehler abgelegt

16384 - Funktionseinschränkung Müdigkeitserkennung

B130E 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 100

Kilometerstand: 883 km

Datum: 2015.10.10

Zeit: 18:21:07

Der 😊 sagt jetzt - das wäre nicht zu prüfen...

""die Funktionsprüfung der Müdigkeitserkennung ist meines wissen nur bei einer längeren Fahrt möglich. Wir können mit Werkstattmitteln nur die Aktivierung im Bordnetzsteuergerät und die Signal gebung im Schalttafeleinsatz prüfen""

Hat jemand eine andere Idee - oder soll ich den Fehler einfach mal zurücksetzen?

Gruß Markus