

# Bootet laufend

**Beitrag von „markustoe“ vom 19. November 2015 um 22:23**

Bei mir hat ein update der Firmware auf 38xx von Joshi geholfen, kann allerdings nicht sagen ob im T das gleiche 510er verbaut ist wie im Eos