

Bootet laufend

Beitrag von „markustoe“ vom 19. November 2015 um 22:23

Bei mir hat ein update der Firmware auf 38xx von Joshi geholfen, kann allerdings nicht sagen ob im T das gleiche 510er verbaut ist wie im Eos