

FB der Zusatzheizung muss immer wieder neu angelernt werden

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2015 um 10:54

Servus,

die unterm Ladeboden ist für die Standheizung zuständig. Ob darüber aber auch der Funkempfänger versorgt wird, das weiß ich nicht. Lass am besten beide Batterien in einer dafür technisch ausgerüsteten Fachwerkstatt auf ihren Zustand prüfen. Wenn das Duett noch Werksausstattung ist, dann sind die Dinger jetzt über 7 Jahre alt und für Fahrzeugbatterien ist das bereits ein ansehnliches Alter. Da würde ich ohnehin allmählich mal über einen Austausch nachdenken, wenn im Winter böse Überraschungen ausbleiben sollen 😊

Grüße
Robert