

Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach

Beitrag von „TOUA44“ vom 11. Dezember 2015 um 18:53

[Zitat von TOUA44](#)

Hatte bei meinem Touareg (EZ 03 / 2010) dasselbe Problem, Undichtigkeit und Wassertropfen im Bereich der Leseleuchte links über dem Fahrersitz. Der Dachhimmel wurde von meiner Vertragswerkstatt ausgebaut und ein undichter und verzogener Rahmen des Schiebedachs festgestellt. Die Reparaturkosten betragen 1.600 Euro, wobei der Rahmen allein mit 708 Euro zu Buche schlägt. Ein Kulanzantrag der Werkstatt wurde zunächst abgelehnt, jetzt versuche ich über die Kundenbetreuung wenigstens einen Teil der Materialkosten ersetzt zu bekommen, mal sehen ob die zur Zeit noch Geld in der Kasse haben 😊

Grüße
Arno

Leider war das nicht die ganze Lösung, es tropft immer noch. Jetzt habe ich einen erneuten Termin beim Freundlichen zum nachbessern