

# **NEU NEU Anzeige jetzt möglich!!!**

**Beitrag von „andreas“ vom 7. Februar 2005 um 13:09**

Die Längs- und Querneigungsanzeige ist aus gutem Grund nicht aktiviert, habe ich mir am Samstag erklären lassen: die vorhandenen Sensoren haben eine zu große Messtoleranz (ca. 3 - 5 Grad), so dass es beim Fahren im Grenzbereich zu fatalen Fahrfehlern auf Grund der angezeigten Werte kommen kann. Z.B. zeigt die Querneigung nur 34° an, man dürfte also noch 1° mehr und schon liegt man wie eine Schildkröte auf dem Rücken, weil tatsächlich schon 38° vorhanden waren.

Entsprechend genaue Sensoren würden einige Tausend Euro kosten, die würde wohl niemand dafür ausgeben. Ich werde mir demnächst eine analoge (mechanische) Anzeige aus dem Zubehörhandel in den Dicken bauen, das reicht mir.

Gruß  
andreas