

# Nach Lampenwechsel (Abbiegelicht) keine Funktion auf Blinker, Standlicht, FL

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. Januar 2016 um 20:14

[Zitat von tommihit](#)

Ach ja, es handelt sich um einen V6 TDI FL, EZ 10/2006 mit Xenon, Kurven- und Abbiegelicht, keine Luftfederung

Mit dieser Zulassung kann es noch kein Facelift sein, der wurde erst mit 12/2006 vorgestellt. Hast du dich mit der EZ vertan, oder hast du noch keinen Facelift?

Ich würde in dem Fall aber mal die Sicherungen checken.

MfG

Hannes