

Touareg v10 Werkstatt generator

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 3. Februar 2016 um 10:30

Wenn alle Kabel inkl. Masse richtig angeschlossen wurden **UND** die Gates Kupplung in Ordnung ist und der Fehler ist immer noch da --> neue LM verbauen !