

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „mark1“ vom 8. Februar 2016 um 22:22

[Zitat von vettex](#)

Das kann ich so nicht genau sagen.

noch ein paar Daten zum Fahrzeug. T1 Bj 2008 mit rns 510.

ich habe gelesen das vielleicht irgendein Gateway neu codiert werden muss?

Grüße Stefan

Hallo Stefan

Ich würde erst mal probieren, ob es überhaupt einen Zusammenhang zum RNS510 gibt (und nicht nur zufällig am gleichen Tag passiert ist):

- Stecker rns510 abziehen
- Batterien laden
- Ladezustand (Spannung) überwachen
- wenn die Batterie hält, RNS510 wieder anstecken und Quercheck, sonst woanders suchen..

Gruss

Mark