

# Hilfe, Lambdawert geringfügig erhöht. Weis jemand was?

**Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 18. Februar 2016 um 10:24**

Hallo liebe Touarekaner,

war gestern zur HU, leider ist mein grosser durch die AU gefallen.

Soll Lambdawert max 1,030

Istwert min 1,054

AXQ Motor

Der Sachverständige meinte, Lambdasonden regeln nach.

Es könne an einem undichten Unterdruckschlauch liegen.

Kann plausibel sein, denn hatte Ratte im Motorraum.

Fehlerspeicher lese ich heute Abend aus, Ergebnis wird nachgetragen.

Hatte hier schonmal jemand dieses Problem?

Oder hat einen Tip, welcher Schlauch betroffen sein könnte?