

Hilfe, Lambdawert geringfügig erhöht. Weis jemand was?

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 9. März 2016 um 07:51

Okay, Fehler umzinhelt.

Liegt wohl am secundärluftsystem.

Idt Bank 1 eigentlich auf der Fajrer oder beifahrerseite?