

Motorkontrollleuchte brennt Fehlermeldung Drallklappen hat jemand eine Idee?

Beitrag von „nord1“ vom 14. März 2016 um 11:10

Hallo,

ich bin seit kurzem Besitzer eines Touareg I BJ 10.2007 (FL) mit dem 3 L Diesel Motor 225 PS. Ein tolles Auto aber nach sehr kurzer Zeit kam die oben erwähnte Fehlermeldung, welche sich auf die 2. Bank bezieht (Fahrerseite)Einen Leistungsverlust gibt es nicht. Nun habe ich sukzessive alles getauscht 1. verstärkten Hebel, 2 neuer Stellmotor, 3. Drallklappenreparatursatz incl .Dichtung (eBay lässt Grüßen) natürlich mit Reinigung. Nach 2 glücklichen Tagen habe ich nun wieder diese Fehlermeldung (Anlage) hab ich gepuscht? Hat jemand eine Idee? Ich komme aus der Gegend Gelsenkirchen bzw bin häufig in Köln.

Danke vorab für Eure Hilfe

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.