

# Touareg v10 leistungsverlust fährt nur 80 kmh

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 26. März 2016 um 06:25

...Warum regst dich denn so auf Coala ?

Das ganze Theater ist doch schön anzusehen, da baut einer einmal gleich den Motor aus und geht richtig zur Sache.....ist halt nicht so ein Feiner wie der große Rest hier --> ein Macher ist am Werk !

"16619 ladedruckregelung regelgrenze unterschritten" geht vom defekten bis gelösten Ladedruckschlauch bis hin zu einer defekten VTG Verstellung .....gerissenen Ladeluftkühler, Turbo defekt .....

Somit kann man nur hoffen es war nicht einer der erst geführten fehler sonst war es halbe nette Arbeit.....

UND es kennt sich wirklich fast keiner mit einem V10 hier aus, das war aber schon immer so !

SG  
VBC