

Touareg v10 leistungsverlust fährt nur 80 kmh

Beitrag von „manni88“ vom 26. März 2016 um 08:05

Danke vailbeavercreek,

Um es kurz zu machen haben einiges geprüft drucktest, logfahrt usw...

Um sicher zu gehen hab ich ihn zum boschdienst gebracht, Diagnose turbolader bauen keinen Druck auf und sind stark verölt, das kann natürlich viele Ursachen haben. Um nun herauszufinden was da genau los ist hab ich gestern alles ausgebaut. Das Öl kommt wahrscheinlich von der ventildeckeldichtung oder tandempumpe, was nichts daran ändert das di turbolader keinen Druck aufbauen. Und an coala ich wollte bestimmt nimanden angreifen oder ähnliches hätte mir lediglich mehr antworten oder Hilfe erhofft...