

# **RNS510 Bildschirm flackert**

**Beitrag von „SIN“ vom 10. April 2016 um 18:48**

Navi wurde repariert (Bildschirm getauscht), Kosten lagen bei 405€, funktioniert wieder.  
Danke!

MfG