

250000km Service beim V6 TDI

Beitrag von „juma“ vom 11. April 2016 um 19:49

Servus,

wenn es sich um einen Handschalter handelt, prüfe einmal ob die Aktion "13E4" durchgeführt wurde (Ersetzen Riementrieb) siehe hier: [KLICK](#)