

Fertigungsprobleme bei Bosch-Dieselpumpen

Beitrag von „andreas“ vom 8. Februar 2005 um 23:16

Zitat von Honigtoertchen

... Und warum sollten die Pumpen Ende November/ Anfang Dez. (Baudatum 10.12.) eine super-Beschichtung drin gehabt haben im Gegensatz zu späteren Pumpen??? ...

Weil Deine Pumpe mit Sicherheit reichlich eher gebaut wurde.

Zitat von www.spiegel.de

.... Fehlerhaft seien Lieferungen ab Dezember 2004.

Gruß
andreas