

TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

Beitrag von „ploidba“ vom 12. Juni 2016 um 07:02

TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

LÖSUNG GEFUNDEN

einspritzdüsen dichtung austauschen

arbeit von eine stunde und 5€ ersatzteilen kosten

aus den krümmer dichtung tropft und verbrennt auf krümmer verursacht geruch

nach komplizierte arbeiten krümmer dichtung austauscht ; WAHR NICHT NOTWENDIG

I aus einspritzdüsen-kammer wegen undichte einspritzdüsen dichtung nicht verbrente sprit leuft am krümmer dichtung

das ist glaube ich konstruktive fehler den hersteller

entschuldigung für schlechtes deutsch

MfG