

Brauche eure Hilfe

Beitrag von „Yam430“ vom 16. Juni 2016 um 19:30

Hallo Robert,

In dem Kabelbaum war eine Ansatz Stelle, anscheinend

war das Kabel im Original nicht lang genug und wurde von VW dort im Original angesetzt.

Nach Öffnen der Isolierung waren an beiden Adern keine Kupfer drehte mehr zu sehen.

Dort gibt es noch zwei Ansatz Stellen diese habe ich auch gleich kontrolliert, dort war alles in Ordnung.

Das Kabel war definitiv keine Feuchtigkeit ausgesetzt und einer mechanischen Belastung auch nicht,

Ist mir ein Rätsel wie sich die Verbindung einfach so auflöst.

Grüße Uwe