

# Stottern und Problem beim Neustart

Beitrag von „Scotty1“ vom 1. August 2016 um 09:40

Hallo liebe Gemeinde!

Und zwar habe ich heute folgendes Problem gehabt. 5 Minuten nach dem Losfahren stottert mein Dicker (V10) auf einmal. Das hatte ich vor ein paar Tagen schonmal. Ein Neustart brachte Abhilfe. Heute jedoch hat er zwar gedreht, sprang dann aber nicht wieder an. Nachdem ich ihn an den Rand geschoben hatte, habe ich es noch ein paar Mal probiert. Beim 5. Versuch wurde er beim Starten langsam immer schneller und sprang dann an. Im Fehlerspeicher fand sich dann mitunter Folgendes:

Montag,01,August,2016,09:07:53:63185

VCDS Version: RKS 15.7.4 läuft auf Windows 7 x64

<http://shop.dieselschrauber.de>

Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH2.clb

Steuergerät-Teilenummer: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1

Bauteil und/oder Version: V10 5,0L EDCG000AGS<sup>a</sup>6189

Codierung: 0010575

Betriebsnummer: WSC 31414 000 00000

VCID: 4FAACC8DDD2BFD46B7-5160

2 Fehlercodes gefunden:

18315 - Datenbus

P1907 - 000 - Motor/Motor defekt

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 268.6 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Last: 0.0 %

Spannung: 11.93 V

Binärwert: 00001100

Drehmoment: 221.2 Nm

Drehmoment: 0.0 Nm

18045 - Datenbus-Antrieb

P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 588 /min

Drehmoment: 86.9 Nm

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21948-stottern-und-problem-beim-neustart/?postID=283849#post283849>

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Last: 0.0 %

Spannung: 13.45 V

Binärwert: 00001100

Binärwert: 00000000

Binärwert: 00001100

Hat jemand eine gute Idee, wo hier der Fehler zu finden sein könnte?