

ABS/ Esp Lampe Fehler Werkstatt Meldung 04FC Pumpenmotor Signal unplausibel

Beitrag von „OnkelKarl“ vom 3. August 2016 um 14:38

Hallo Janni,

Danke für die schnelle Rückmeldung. Der Fehler war nach dem Auslesen kurz weg kam aber jetzt leider schon wieder

[Zitat von Janni](#)

Hi,
das würde ich erstmal beobachten. Kann aufgrund der Witterung auch ein vorübergehender Kurzschluss an einem Steckverbinder sein, Isolierung/Abdichtung schadhaft...

Erstmal den Fehler löschen!