

Info Kettenspanner V6 TDI

Beitrag von „Twingoli“ vom 3. September 2016 um 12:38

Hallo allerseits,

nach diversen Hörproben und Anläufen beim Frendlichen wurde die Kette als Auslöser für die Rasselgeräusche identifiziert. Letzte Woche wurden nun in 5 Arbeitstagen Kette, Kettenspanner und Laufschiene erneuert. Die Rechnung Betrag ca. 5.020,- . Dank Garantieverlängerung landete ich bei akzeptablen 150,-.

Soweit so gut, bisher keine Geräusche beim Starten (na ja, außer normale :)) aber eine Frage an die Runde: Der Touareg schaut jetzt im Motorraum etwas "nackt" aus (siehe Fotos). Ich würde ja schwören, dass da eine Abdeckung fehlt. 😞

Irgendwie bin ich zu blöd im Netz ein aussagekräftiges Foto zu finden. Bevor ich am Montag dem Serviceleiter die Hölle heiß mache: Könnt Ihr mal bei Euren Touareg v6 TDI mal nachschauen, ob da ne Abdeckung ist und ggf. ein Foto einstellen. Nicht, dass ich mir das nur einbilde.

Danke Euch

Christian