

Vibrieren ab ca. 30 km/h (V6 TDI) - vorher leichte Pfeifgeräusche

Beitrag von „Napfkuchen“ vom 5. September 2016 um 09:19

Hallo Jan,

vielleicht hat der Reifen ein Auswuchtgewicht verloren ...

Gruß
Guido