

PIN 9 an Anhängersteckdose nicht belegt?

Beitrag von „CR123“ vom 15. September 2016 um 15:00

Also da kann ich mir fast nur vorstellen, dass die AHK nicht werkseitig verbaut, sondern nachgerüstet wurde.

PIN 9 und 13 werden bei VW meines Wissens schon seit langen Jahren belegt und ich meine in den letzten Jahren auch PIN 10 und 11.