

PIN 9 an Anhängersteckdose nicht belegt?

Beitrag von „pilot_flying“ vom 15. September 2016 um 15:31

Die AHK wurde definitiv werksseitig verbaut. Genau, es ist die mit Taster an der Seite des Kofferraums. Die Sicherungen werde ich mal checken, ansonsten werde ich das beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen.