

Kraftstofffilterwechsel T I V6 TDI Bj. 04.2006 PROBLEM

Beitrag von „coala“ vom 24. September 2016 um 16:18

Servus,

so wie das aussieht, wird die Feder für das anpressen des Unterteils an den Deckel zuständig sein, was letztlich dann die Dichtwirkung bewerkstelligt. Ich würde so besser nicht herumfahren. Und: Hast du - gemäß Vorschrift - die einzelnen Dichtungen ersetzt?

Grüße
Robert