

V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor

Beitrag von „dieseldriver“ vom 7. Oktober 2016 um 18:50

[Zitat von v10brummer](#)

Anbei mal Status 😊

...

- Ventildeckeldichtungen prophylaktisch ersetzt

...

Wie das denn? 🤖

Ich war der Meinung, dass die Dichtlippe nur mit dem Deckel zusammen getauscht werden kann, weil fest verpresst! 🤖