

nach Lenkradumbau leuchtet die Airbag Lampe, Spannung zu niedrig !

Beitrag von „coala“ vom 12. Oktober 2016 um 16:26

Servus,

im Bereich des Airbags wurde doch nichts verändert, warum soll da plötzlich eine Modifikation an den Steckverbindern notwendig werden 😞 Es gab beim Touareg I mal das Problem, dass unterhalb des Fahrersitzes eine Steckverbindung mit der Zeit zu hochohmig wurde (einfach mal nach "Fehler Airbag" suchen), das hat aber nichts mit dem Airbag im Lenkrad zu tun. Wurde der Fehler denn schon gelöscht und kam er - falls ja - wieder ?

Grüße
Robert