

Batteriekonzept TI FL V6 Standheizung

Beitrag von „mark1“ vom 15. Oktober 2016 um 21:36

Moll ist einer der Premium Batteriehersteller...

Wenn die hintere Batterie >12.8 Volt hat und trotzdem nach dem Starten geladen wird, ist vielleicht das Relais defekt. Es könnte auch am Messanschluss des Relais liegen- wenn dort das Kabel locker ist misst er 0 Volt und lädt.

Gruss

Mark