

# **Abblendlicht - beide Seiten hintereinander plötzlich tot ....**

**Beitrag von „sound-around“ vom 21. Oktober 2016 um 17:42**

Hallo,

heute kam in der Stadt die Fehlermeldung "Beleuchtung überprüfen" - also machte ich mich auf die "Suche" und stellte fest - linke Seite Abblendlicht (D1S) tot.

Dann habe ich den Lichtschalter ausgeschaltet und wieder ein, es brannte nur das Abblendlicht rechts und auf einmal .... - rechts auch tot.

Ich denke, das gibt es doch nicht - beide Seiten tot - Zündung aus - Zündung an - beide Seiten tot.

Vielleicht weiss jemand, was das Problem ist.

Freue mich auf Info.

Mike