

Abblendlicht - beide Seiten hintereinander plötzlich tot

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 22. Oktober 2016 um 06:14

OK

Dann das Steuergerät raus die leitung zum scheinwerfer gegen masse messen

Ach ja die Sicherungen checken

Das gleiche hatte ich beim Standlicht da war es das Steuergerät