

Probleme mit Ruhestrom bei TDI V10

Beitrag von „vukic“ vom 5. November 2016 um 14:47

[Zitat von FrankS](#)

ein Kurzschluss vor den Sicherungen, also irgendwo zwischen dem Plus- Kabel, welches von der Batterie zum Sicherungskasten läuft und Masse (Karosserie)

Gruss

frank

Hallo Frank

Wie kann ein Kurzschluss den Ruhestrom beeinträchtigen. Diesen Fehler höre ich zum ersten Mal. Wo soll ich suchen? Wie soll ich messen?

Danke für den neuen Denkansatz!

Lg