

# V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor

Beitrag von „Romuald“ vom 8. November 2016 um 18:57

Ja, habe gestern noch schnell aktualisiert auf 16.8.3.3.

Zuerst habe ich den Komplettskan gemacht und dann die Fehler gelöscht. Erst dann habe ich gesehen, dass schon in diesem Scan das Steuergerät 01 nicht erfasst ist, siehe unten, fängt mit 02 an:

Dienstag,08,November,2016,11:47:18:05220

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86

VCDS Version: DRV 16.8.3.3

Datenstand: 20161025 DS267.0

<http://www.Auto-Intern.de>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: HANNIBAL

-----  
-----  
  
Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg (2003 > 11/2006)

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36  
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

-----  
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 DH

Bauteil: AL 750 6A 0635

Codierung: 0004136

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 77C5D14F05D920FAF3-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G  
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203  
Codierung: 0022786  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3D4903676765CAA9E9-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 137 HW: 5WK 470 22  
Bauteil: 08 Kessy 6700  
Revision: 67005514 Seriennummer: VWZ3Z0E3366700  
Codierung: 0147688  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 64FF9603A44FDB6246-FFFE

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX

1 Fehler gefunden:  
00165 - Schalter für Getriebestellung P/N  
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb  
Teilenummer: 7L6 907 040 K  
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4020  
Codierung: 0000030  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 384712734847EF823A-FFFE

1 Fehler gefunden:  
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse  
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Spannung: 13.00 V  
Spannung: 11.02 V  
Spannung: 0.00 V  
Spannung: 14.00 V

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb  
Teilenummer: 7L6 937 049 N

Bauteil: 3001  
Codierung: 0111868  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 47A5618F35B9907A43-FFFE

1 Fehler gefunden:  
00907 - Eingriff Lastmanagement  
000 - -

-----  
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-BLE2.clb  
Teilenummer SW: 070 906 016 BC HW: 028 101 183 9  
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGS<sup>a</sup>7003  
Revision: 5K03 Seriennummer: VWZ3Z0E3366700  
Codierung: 0010575  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 529340DBCEFB25D224-FFFE

1 Fehler gefunden:  
012373 - Drucksensor 2 für Abgas (G451)  
P3055 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 0 /min  
Drehmoment: 0.0 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
(keine Einheit): 0.00  
Raw, Form. N/A: 000 000 139  
(keine Einheit): 48.0  
Druck: 918.0 mbar

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 601 E  
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951  
Codierung: 0012354  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 2579CB07EFF5626A91-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl  
Teilenummer: 7L6 953 549 D

Bauteil: Lenksäulenmodul 3301  
Codierung: 0000032  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 40B77A931097A74282-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl  
Teilenummer: 7L6 815 071 C  
Bauteil: Standheizung E1MAC  
Codierung: 0000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3253205BAE3B05D204-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl  
Teilenummer: 0AD 927 755 BE  
Bauteil: TRANSFERCASE 0122  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 7F35396F2DE918BABB-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb  
Teilenummer: 7L0 907 553 F  
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081  
Codierung: 0015521  
Betriebsnr.: WSC 22837 401 92494  
VCID: 365B1C4B425319F228-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 7L6 959 257  
Bauteil: Steuergerät 0701  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 7ECBC46B2AE311B2B0-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 887 H  
Bauteil: Navigation 0028  
Codierung: 0000101  
Betriebsnr.: WSC 48771 143 59814  
VCID: 4BAD5DBF29D1741A67-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl  
Teilenummer: 7L0 959 933 F  
Bauteil: 34 HSG 0300  
Codierung: 0000069  
Betriebsnr.: WSC 48771 143 59814  
VCID: 3FB5796F6D69D8BAFB-FFFE

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 H  
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 H  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719  
Bauteil: Neigungssensor 0020

Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171  
Bauteil: B Innenraumsensor 0020

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl  
Teilenummer: 7L6 035 456  
Bauteil: 08K Audioverst. 0105  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 70D7EA5360B777C232-FFFE

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 035 456  
Bauteil: 08K Audioverst. 0105

Keine Fehlercodes gefunden.  
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt  
oder Kommunikationsfehler aufgetreten

-----  
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl  
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357  
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016  
Revision: H09 Seriennummer:  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 78C7D27308C72F82FA-FFFE

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB  
Bauteil: AFS-Lst.-Modul I X017  
Codierung: 00000034

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330  
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017  
Codierung: 00000034

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl  
Teilenummer: 7L6 035 186 D  
Bauteil: Radio 0028  
Codierung: 0016042  
Betriebsnr.: WSC 48771 143 59814  
VCID: 345F2643542F0BE216-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb  
Teilenummer: 7L0 955 119 K  
Bauteil: Front Wiper 4027  
Codierung: 0000855  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832  
VCID: 3C4F0E637C7FC3A2DE-FFFE

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 R Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB  
Bauteil: RegenLichtSens 010 1010  
Codierung: 00208933  
Betriebsnr.: WSC 31414

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 39411777734DF68AC5-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl

Teilenummer SW: 7L6 035 729 F HW: 7L6 035 729 F

Bauteil: FSE\_275x H18 0020

Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000253281

Codierung: 0000211

Betriebsnr.: WSC 22837 401 68398

VCID: 39411777734DF68AC5-FFFE

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 17:41)-----