

# Stecker Scheinwerfer

Beitrag von „3.0TDIV6“ vom 8. November 2016 um 21:32



Yess... Problem gelöst.

Habe mir in der Firma einfach einen 4mm Breiten und 1.5mm dicken Blechstreifen zu einem "Haken" gebogen.

Konnte so perfekt hinter den Stecker greifen und ihn so über die Rastnase heben. Ausbau des Scheinwerfers, Wechsel der H7 Birne und Einbau war dann nur noch ne Kleinigkeit von höchstens 15min.

Jetzt leuchtet der Touri mir wieder ordentlich die Kurven aus !!!

LG Matze