

# **VW Touareg Lichtsensor nach Scheibenwechsel ohne Funktion**

**Beitrag von „hanskoch“ vom 9. November 2016 um 19:56**

Hallo,

Danke für eure Hilfe. STG 68 ist die Inaktivität nicht angewählt. Eine 0 weniger geht auch nicht. Der Versuch über den Assistenten zu codieren nimmt den Wert auch nicht an...

Über weitere Ideen bin ich dankbar!